

## IMPLANT COCHLÉAIRE

### URGENCE :

Si coup à la tête du côté de l'implant cochléaire ou chute sur la tête, fermer le processeur vocal et aviser les parents.

### PRÉVENTION :

Être vigilant en ce qui concerne :

- Les activités en éducation physique ou lors des récréations pouvant être facteur de risque de coup à la tête ou chute sur la tête.
- L'électricité statique qui peut endommager les composantes de l'implant et altérer la programmation. Les sources potentielles à éviter sont :
  - Vêtements : lainage, fibres synthétiques telles qu'acrylique, nylon, polyester, rayonne.
  - Matériel synthétique : tapis de nylon, couvre-planchers en vinyle, trampolines, matelas de gymnastique, certains rembourrages de siège d'auto, **le plastique en général** (y compris sa chaise).
  - Friction des pneus sur le pavé, immédiatement après roulement de l'auto.
  - Écrans de télévision et d'ordinateur (dégagent beaucoup d'électricité statique). **À l'usage de l'ordinateur, fermer le processeur vocal.**
- Si le jeune doit faire de l'activité physique avec casque, les parents fourniront le casque adapté.
- Enlever l'appareil dès que le jeune sort à l'extérieur : jeux d'eau, la glissade ou du trampoline sinon l'appareil sera déprogrammé. S'assurer lors de l'installation que l'implant est au programme 3 et les 2 boutons « à midi ».